

Cuernavaca, Morelos a 03 de Octubre del 2017.

**MTRO. LUIS LAVAT GUINEA
RECTOR DEL CMAEM
PRESENTE:**

Se realizó la visita Técnico Estructural al inmueble constitutivo del Centro Morelense de las Artes, campus Kukulcan, ubicado en calle Dr. Manuel Mazari 208, Col. Miraval Cuernavaca, Mor., de la inspeccion realizada al inmueble el día 29 de Septiembre del año en curso, se observó que la estructura principal de soporte del inmueble, esto es los muros longitudinales y transversales que reciben las cadenas y castillos que a su vez soportan la losa de entrepiso, se encuentran en perfectas condiciones, esto es sin daño estructural alguno, sin embargo algunos muros presenta algunas fisuras, sugerimos que en estos muros se lleve a cabo una rehabilitacion de los mismos. En el segundo cuerpo en cual se ubica el salon de teatro y aulas, en esta zona los elementos estructurales (columnas y traves metalicas y losas de concreto no presentan daño alguno, se observo que la estructura principal de soporte correspondiente a los dos cuerpos en general se encuentra en perfectas condiciones, esto es sin daño estructural alguno. En la barda principal exterior a base de mamposteria presenta una fisura no estructural y se recomienda su rehabilitación.

CONCLUSIONES:

No existe daño alguno en los cuerpos estructurales a base de muros de carga ni en estructura metálica constitutivos del inmueble, únicamente hubo daños ligeros en elementos no estructurales (muros divisorios a base de tabique). Se sugiere llevar a cabo la rehabilitación de los mismos en horario nocturno para no afectar las actividades cotidianas para el cual fue diseñado dicho inmueble, de tal manera que se pueden realizar y reanudar las actividades a la brevedad.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención prestada a la presente, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE


ING. VICTOR MANUEL ESCOBAR LAGUNAS
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE OBRA
2012 - 2018

C.C. P. ARQ. PATRICIA IZQUIERDO MEDINA.- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.- Para su conocimiento
ARCHIVO / MINUTARIO
VMEL/ILC

 **VISIÓN
MORELOS**